

III.11.1 - Preparação Exercício

LOCAL: ETAR de Colares

<p>Natureza da ocorrência: Fuga de Cloro Gasoso</p> <p>Cenário: Existe uma fuga localizada na serpentina do recipiente principal, devido a uma deficiência da mesma, que provoca uma fuga de Cloro gasoso com uma concentração de 0,8ppm, no interior da sala</p>
<p>Dia / Hora / Lugar da ocorrência:</p> <p>Dia 07 de maio de 2025, pelas 10:00h, na ETAR de Colares</p> <p>Morada: Caminho do Reconco, Covões - Colares</p>
<p>Comunicação a Autoridades - Bombeiros, PSP, Serviço de Proteção Civil, INEM e outros ocupantes do edifício: Exercício sem intervenção das autoridades exteriores.</p>
<p>Comunicação a colaboradores:</p> <p>Responsável de Segurança; Diretor Delegado Dr. Carlos Vieira</p> <p>Delegado de Segurança; Eng.º Paulo Jacinto</p> <p>Operadores da ETAR de Colares, e Operadores das Brigadas.</p>
<p>Observadores:</p> <p>Dr. Paulo Silva</p> <p>DAAR</p> <p>Observadores Externos:</p> <p>Sem Observadores Externos</p>
<p>Reunião posterior com os responsáveis:</p> <p>Após o exercício, os responsáveis, deverão reunir nas instalações da ETAR de Colares, para uma breve análise da informação recolhida.</p>
<p>Estado de conservação/operacionalidade dos meios materiais a utilizar (meios de intervenção, caminhos de evacuação, outros):</p> <p>A manutenção anual dos meios de extinção de incêndio, realizada, e Medidas de Autoproteção (MAP) com parecer favorável por parte da ANEPC.</p>